

少しの注意でしっかり防止!

防災・減災対策はお済みですか?

トラッキング現象編

水ぬれ事故編

雷サージ編

雪災編

お出かけ前にしっかり火の用心しなくちゃね。

元栓よし

行ってきまーす。

帰宅時

きゃー!!
うちが火事だわ!

さあ、夕食の仕度をしなくちゃ。

階段

あーん
クローゼットの中の洋服やバッグも水びたしよ!

どーん...

後日

請求書

～階下の被害額～

バッグ	35万円
洋服	45万円
テレビなど	15万円
ソファ	10万円
床・壁紙	35万円
合計	140万円

こんなに
まるんだ...

今日はゲリラ豪雨にご注意ください

あー...

きゃー!!
すごいカミナリ!
近かったわね!

あれ? テレビもパソコンも電源が入らないよ。
うちには直接落ちていないはずなのに。

今日は雪の予報だけど、うちはカーポートもあるし大丈夫だろう。

あれ?思ったより激しく降るな...

翌朝

あー!
カーポートが雪の重さで折れてしまっている!!

事故が発生すると、建物や家財、生活にも大きな影響を与えてしまいます...


保険で保険金が支払われることはありますが、事故が起こらないに越したことはありません。

少しの心がけで未然に防げる事故があります。気持ち良く生活していくためにも、事故が起こりやすい所はチェックしましょう。

そうね...

裏面で詳しくチェック

事故が起こりやすい場所をチェックしましょう!



事故は日頃の対策で、「防ぐ・減らす」ことができます!

🔥 トラッキング現象

コンセントやモジュラージャックにプラグを長時間差し込んだままにしておくと、プラグとの隙間にホコリがたまり、このたまったホコリが原因でプラグ部分から発火することがあります。これを「トラッキング現象」といいます。

対策のポイント

- 1 プラグはときどき抜いて、乾いた布でホコリを拭き取る。
- 2 プラグが変色・変形していたら取り替える。
- 3 使用していない家電製品は、コンセントからプラグを抜く。



💧 水ぬれ事故

対策のポイント

- 1 配管の老朽化、接続部の緩みがないか確認する。
- 2 詰まりを防止するためにこまめに掃除をする。
- 3 長期間留守にする場合は水抜き^(※)を実施する。

※水抜き方法は、箇所により異なります。詳しくは寒冷地の水道局などのホームページをご覧ください。



⚡ 雷サージ

雷サージとは、雷によって過剰な電流が流れる現象です。雷が直接落ちていなくても、電源線や大気等を通じて異常な過大電流が家に入り込むと、電化製品が故障してしまうことがあります。

対策のポイント

- 1 コンセントからプラグを抜く。
- 2 雷サージ対応機器(雷ガード用(過電圧対応)のタップ等)を取り付ける。



⚠️ 注意! 家財の火災保険では、家財の修理費は補償されますが、パソコンやテレビの録画機器内のデータなどは補償されません。



❄️ 雪災事故

対策のポイント

- 1 カーポート用の着脱式補助柱を設置する。
- 2 こまめに雪落としをする。



・火災保険の詳細はパンフレット等をご覧ください。ご不明な点につきましては代理店・扱者または当社までお問合せください。

三井住友海上火災保険株式会社

● ご相談・お申込先

MS&AD INSURANCE GROUP

本店 〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-9 三井住友海上 駿河台ビル
 (チャットサポートやよくあるご質問などの各種サービス) こちらから
<https://www.ms-ins.com/contact/cc/> アクセスできます▶
 (お客さまデスク) 0120-632-277 (無料)

